

Właściwa i szybka konserwacja

W wielu wypadkach izolacja nie jest konserwowana odpowiednio szybko bądź we właściwy sposób z uwagi na brak świadomości istnienia zagrożeń

- Około **10% - 30% izolacji jest uszkodzonych lub wybrakowanych** w ciągu 1 do 3 lat
- **Straty ciepła** spowodowane uszkodzeniami izolacji mogą być nawet **8x wyższe**
- Koszty z tytułu korozji, przestojów i dodatkowych nieprzewidzianych **strat energii są znaczne**




Przykład 2

Warunki brzegowe

- Średnica : DN 150
- Temperatura medium : 220°C
- Temp. otoczenia : 20°C
- Straty energii przy braku izolacji : € 2900 (w skali rocznej)


Potencjalne oszczędności?




Oszczędność na izolacji 1 zaworu

Potencjalne oszczędności

- Koszt izolacji : € 200
- Czas zwrotu inwestycji < 2 miesięcy
- Oszczędności przy izolacji : € 2300 (w skali rocznej)



Koszt obecnej typowej izolacji




■ 11% inwestycji w izolację + 89% kosztów za energię z tytułu strat ciepła = 100%

Źródło: Raport ECOFYS „Climate protection with rapid payback, 2012”

43

Koszt efektywnej izolacji



■ 19% inwestycji w izolację + 58% kosztów za energię z tytułu strat ciepła = 77%

Źródło: Raport ECOFYS „Climate protection with rapid payback, 2012”

44

Jak wpłynąć na efektywność energetyczną

■ **Myśleć strategicznie**

Zmodernizować izolację, aby ograniczyć straty ciepła do minimum.

■ **Być drobiazgowym**

Układać izolacje na wszystkich mostkach termicznych.

Pojedynczy niezaizolowany zawór może być przyczyną strat ciepła, co zwiększa całkowite zużycie energii w zakładzie.

■ **Kontrolować i naprawiać**

Upewnić się, że izolacja jest niezwłocznie naprawiana i prawidłowo utrzymywana.







Metody oceny istniejącej izolacji



Pomiary kamerą termowizyjną

Kamera termowizyjna umożliwia wstępne zdiagnozowanie potencjalnych przegrzewów, ubytków lub braku izolacji, przekroczenie temperatur na płaszczu izolacji.




Pomiary przepływu ciepła i warunków otoczenia

Sprawdzenie start ciepła emitującego przez urządzenie do otoczenia




Kalkulacje ekonomicznej grubości izolacji

Obliczenie ekonomicznej grubości izolacji biorąc pod uwagę czas eksploatacji urządzenia, koszty energii, średni przyrost cen energii




Sporządzenie raportu

Raport jest szczegółową analizą przeprowadzonych pomiarów, obliczeń i propozycją ekonomicznej grubości izolacji.



Obiekty referencyjne



Obiekty referencyjne

ELEKTROWNIA JAWORZNO 3- kocioł 50 MW

GRUPA AZOTY (ZAK Tarnów, ZAK Kędzierzyn Koźle)

ELEKTOWNIA PAK- kocioł na biomasę 50MW

ELEKTROCIEPŁOWNIA BIELSKO- BIAŁA- Akumulator ciepła

ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW- blok 858 MW

ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW- rewitalizacji bloków 5,6,7,8

ELEKTROWNIA POŁANIEC – blok na biomasę 220 MW

Dziękuję

Mariusz Sułowski

Sales Engineer
Rockwool Technical Insulation

Tel. 601 390 129

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska!